



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Vertrieu, le 8 octobre 2023

## **Procès-Verbal du CSE sécurité du 4 octobre 2023**

**Président** : Frédéric Grassart (Directeur des opérations logistiques) assisté de Kristel Barret (DRH), Amandine Ras (responsable HSE), Virginie Lequy (Directrice Méthodes et Process), Nicolas Martin-Megel (Responsable Services Généraux et Travaux Neufs).

**Membres élus titulaires présents** : Alain Jouan, (Secrétaire adjoint), Grégory Chiarot (Trésorier), Elodie Thépin (Trésorière adjointe), Sandra Monnery (Secrétaire), Delorme Aurélien, Alexandre Tadej, Garry Spiliaert, Stéphanie Hugonnard-Bruyère.

**Membres élus suppléants présent** : Lanco Emmanuel, Mohamed Otmani.

**Représentant Syndical UNSA** : Jonathan Da Costa.

---

La séance est ouverte à 9h30

### **1. Validation du compte rendu du 20 juin 2023.**

Le compte rendu a été validé par l'ensemble des membres présents.

### **2. Bilan visites d'inspections des sites de St Vulbas (29 août) et de Machecoul (14 septembre) et Blois (5 septembre) par les référents CSE. Tenus du document synthétique HSE.**

Stéphanie revient sur la visite sécurité de STV, celle-ci c'est très mal passé du fait que des élus CFDT s'en sont pris à elle en l'invectivant sur toute la partie se passant à l'extérieur du bâtiment.

Elle estime que tout cela n'aurait pas dû se passer pendant la visite sécurité en présence d'Amandine qui se sentait mal à l'aise.

Elle affirme que Sandra est restée en retrait de tout ça.

Les élus CFDT reprochent à Stéphanie, d'avoir fait depuis le début de la visite des remarques désobligeantes envers certains élus et de trouver les points relevés lors de celle-ci complètement débile. Ils estiment que Stéphanie les dénigre et qu'à force d'entendre toutes ces allégations le ton est monté, mais sans injures, ni propos calomnieux.



### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## Visite CSE

### C'est


- Un moment pour s'assurer de l'application des consignes, des risques ou situations dangereuses existantes en terme d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Un moment de respect, d'écoute, d'interactivité et d'efficacité
- Un moment d'échange pour prioriser les actions entre la direction et les élus

### Ce n'est pas


- Un temps libre pour les invectives ou les conversations étrangères à la Sécurité

## Avancée des actions des visites STV

Actions sur la visite du 29/08/2023



Actions ouvertes - Janvier 2023




**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**


Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## Avancée des actions des visites MCL

Actions sur la visite du 14/09/2023




Actions ouvertes - Janvier 2023



## Avancée des actions des visites BLO

Actions sur la visite du 5/09/2023



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04


## Exemples d'actions réalisées - 2023

- Zone réglementée



117 actions  
terminées !

- Affichage entrepôt MCL



- Affichage accueil



**Plan d'action STV :**



## Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Date	Evènement	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Service	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite CSE du 09 novembre 2022	Bâtiment	S22091	Refaire lisse les seuils de portes piétonnes porte coupe feu	Maintenance & Travaux Neufs		Annulé
Visite CSE du 08 février 2022	Circulation	S22026	Etudier les possibilités technique afin de diminuer l'éblouissement allée 40/41	Maintenance & Travaux Neufs		En cours
Visite CSE du 10 août 2022	Hygiène et santé	S22079	Odeur forte dans un conteneur lors d'un déchargement. Rappel des consignes à faire + Etude	Réception		En cours
Visite CSE du 22 août 2022	Hygiène et santé	S22080	Etudier la faisabilité de la mise en place d'une auto-laveuse	Maintenance & Travaux Neufs		En cours
Visite CSE du 16 février 2023	Bâtiment	S23023	Moisissure importante sur la façade donnant à la salle de formation	Maintenance & Travaux Neufs		En cours
Visite CSE du 08 février 2022	Rangement et propreté	S22023	Nettoyer les rambardes	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite CSE du 18 Mai 2022	Hygiène et santé	S22056	Poste dispatcheur "sédentaire" ambiance thermique à étudier	Méthodes & Process		Non commencé
Visite CSE du 09 novembre 2022	Bâtiment	S22097	Nettoyer et remettre cache sur les prises/coffrets (Porte 10)	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite CSE du 16 février 2023	Hygiène et santé	S23011	Salle de charge 2 : Manque d'un capuchon au niveau du rince œil	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Hygiène et santé	S23029	Mettre les caches sur le rince œil de la salle de charge 1	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23030	Carton à l'attention de Cyrille à l'infirmerie. Regarder et expédier si nécessaire	Méthodes & Process		Non commencé
Visite du 23 mai 2023	Rangement et propreté	S23037	Réparer les porte coupe feu entre C3 et C4 (chariot et piéton)	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23039	Bout de bois qui bloque la porte coupe-feu piétonne entre la cellule 1 et 2. Remettre en conformité	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23042	Evacuer fourche et palette devant le bureau de la maintenance	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23046	En 01G 051 003 palette de cartons sales. A évacuer	Exploitation		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23048	Néons et balai posés à la sortie de la salle de charge cellule 2. A ranger	Exploitation		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Hygiène et santé	S23050	Prévoir de mettre une canne dans la zone réglementée. A étudier	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23052	Enlever la lambourde côté quai fer face à l'allée 64	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23053	Palette carton renversée en allée 80 G 016 002. Remettre en ordre	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23058	Une caisse bleue est posée par terre à l'entrée des bureaux des RH. A archiver	RH		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23059	Manque baguette de finition derrière le bureau de droite dans le bureau des RH. A mettre en place	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23060	Bout de Placoplatre posé sur une paroi dans le bureau des transports. A évacuer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23061	Palettes et bout de tôles posés à côté de la rampe porte 1 cellule 1. A évacuer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23062	Porte 24 garde de boue de camion posé sur un côté. A évacuer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite CSE du 08 février 2022	Rangement et propreté	S22029	Etudier la mise caillebotis pour rack au dessus du niveau 16	Maintenance & Travaux Neufs		Stand by
Visite CSE du 10 août 2022	Rangement et propreté	S22069	Gardes corps rouges en cellule 4 au niveau de la zone de pratique chariot. Utilité ?	Maintenance & Travaux Neufs		Stand by

### Plan d'action MCL :



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Service	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite CSE du 17 novembre 2022	Rangement et propreté	M22030	Matérialisé ou prévoir un emplacement pour le stockage des chandelles des palracks	Exploitation		Stand by
Visite CSE du 03 décembre 2021	Bâtiment	M22006	Système de bavette défaillante et laisse goutte quand il pleut	Maintenance & Travaux Neufs		Stand by
Visite du CSE du 25 mai 2023	Bâtiment	M23028	Réparer le lampadaire fortement penchée à l'extérieur vers la zone palracks	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Circulation	M23031	mettre en place des luminaires adaptées au zone concernées. Luminosité insuffisante sur certaines zones de stockage selon les caristes, l'adresse 40D065 nous a permis de le constater à l'heure de la visite, l'adresse 4011075	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23043	Evier et des micro-ondes sales. A nettoyer régulièrement.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23044	Réfectoire et sols sales. A nettoyer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Bâtiment	M23045	Douche infirmerie radiateur fixé sous le chauffe-eau. Situation très dangereuse en cas de fuite. A changer de place	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23046	Toilettes au milieu de la cellule 1 sale + fuite au niveau du lave main. A nettoyer et à réparer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23047	Sac poubelle est posé à même le sol. A mettre dans une poubelle Le papier toilette est stocké devant les toilettes dans un sac poubelle. Trouver un stockage adapté.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23048	Bureau expédition. Divers cartons, papiers, caisses stockées par terre. Rangement à effectuer	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23049	Prise arrachée en cellule 2 sur un pilier côté quai. A refixer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23050	Garde corps RIA en cellule 4 entre quai et palrack régulièrement "tapé" par des chariots. Quelle en est la raison ? Circulation dense dû au fait de chargement/déchargement de containers et débord ?	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23051	Difficulté d'accéder à l'extincteur et RIA en cellule 1.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23052	Rambarde au milieu de la voie piétonne en cellule 1 côté gare AGV. A modifier ?	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23053	Rambarde au milieu du passage piéton en cellule 1 devant la sortie de secours. Fond de cellule. À déplacer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23054	Palettes en équilibre en allée 101. A stocker correctement.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23055	Planche clouée sur palettes retenue par les racks en allée 101. A évacuer.	Exploitation		Non commencé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23056	Évacuer les encombrants et les déchets en salle de formation.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Bâtiment	M23057	Vestiaire homme cellule 1 : Installer un bloc porte car la porte endommagée inutilement le mur. Nettoyer globalement le vestiaire dans son intégralité car son état de propreté est largement insuffisant.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23058	Poubelle débordant à vider en cellule 1.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23059	Chariot 10 hors d'usage stocké sur les quais. Le stocker dans un endroit adapté comme la salle de charge en C3 et l'entourer de rubalise afin de l'identifier	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23060	Chandelle non emboîtée en allée 60 G006. Remettre	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23061	Pile de palette pour la préparation en cellule (2?) haute. Respecter les consignes de dépose des palettes par le craistes	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23062	Camion du technicien stationné sur la voie d'accès pompier. Voir quelle possibilité il existe pour lui permettre de travailler en dehors de la voie pompier Rappel à faire.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Bâtiment	M23063	Installer une porte sectionnelle automatique à la porte pompier de la gare AGV toujours ouverte	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23064	Gare AGV Carton coincé au niveau du bardage. A évacuer.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23065	GARE et entrepôt - Enlever l'affiche indiquant que la porte est sous alarme alors qu'elle ne l'est pas.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23066	Barrière posée derrière le dispatch en cellule 2 à stocker dans un endroit adapté.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23067	Dangerosité au niveau du dispatch lorsque les divers chariots s'y arrêtent ( dans l'axe de la circulation ) et notamment les caces 5, puisque en travers du passage, pour que le cariste soit en face du chef d'équipe pour lui parler.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23068	Nettoyage général à effectuer au niveau de l'espace dispatch et notamment du mobilier. Poussière s'accumulant.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23069	Pièce d'un skydome et tige métallique posées depuis plusieurs jours sur la table. A évacuer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23070	Espace pause extérieur. Les lames de la terrasse ayant été installées verticalement au lieu d'horizontalement, en cas de pluie il y a un risque de glissade. Mise en place peut-être d'un système d'adhésifs anti-dérapant à effectuer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23071	Morceaux de palettes à évacuer à droite du bâtiment vers bassin de retenue d'eau	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23072	Manque de points de fixation au sol au niveau de l'abri à vélo.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23073	Manque de béquilles sur le site. Besoin d'en commander des nouvelles ?	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23074	Hauteur de marche non réglementaire au niveau de l'escalier permettant d'accéder ou de quitter l'espace de pause extérieur.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23075	Terrasse de la zone de pause extérieure souillée par la cendre de cigarettes. Cendrier qui déborde. Terrasse à nettoyer et cendrier à vider	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23076	Panneau d'information pour les pompiers au niveau de la première colonne sèche sur le côté gauche du bâtiment illisible. Affichage à changer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23077	Au niveau du parking, dangerosité du à la circulation en double sens et à la vitesse. Les salariés circulant en veto notamment ne se sentent pas en sécurité. Instaurer un sens unique de circulation à cet endroit et installer une signalétique à l'instar de St-Vulbas limitant la vitesse de circulation à 30 km/h sur le parking.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23078	En salle de charge cellule 3, table inutilisée et bidon traînant par terre. A évacuer si aucune utilité sinon installer un système permettant leur rangement	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23079	Evacuation du rince oeil en SDC 3 directement dans la dalle. Quand on l'actionne avec le pied, l'eau coule sur le pied. Installer un siphon afin de remédier à cela.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23080	Tracer un passage piéton afin d'accéder à pied à la salle de charge en cellule 3. Actuellement le passage naturel pour y accéder puisqu'au plus court et dans le prolongement du passage piéton actuel, est par l'entrée chariot.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23081	La porte coupe feu de la salle de charge en cellule 3 n'est pas indiquée par le marquage jaune et noir usité sur le site.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23082	Rince-œil situé à l'extérieur de la salle de charge en cellule 1. En cas de projection provoquant une cécité, une difficulté d'accéder à ce rince-œil semble évidente. Mettre un rince œil dans la salle de charge	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23083	Dans la salle de charge en cellule 1, palettes et cales en bois présentes. Retirer le combustibles de la salle	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23084	Trappe d'aération arrachée à l'extérieur de la salle de charge en cellule 1. A refixer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23085	Fuite au niveau des batteries entassées en salle de charge cellule 1. Il y a eu vraisemblablement des projections. A nettoyer et évacuer si les batteries sont défectueuses.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23086	Rambarde posée en salle de charge cellule 1. Risque de chute. A stocker en sécurité dans un espace adapté.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23087	Porte gobélet manquant vers la fontaine à eau en cellule 3. A installer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23088	Retenir à limiter la manipulation excessive des PIC par les caristes pour valider la dépose de racks aux adresses. Actuellement ils doivent tout renseigner à la main. Pourquoi ne pas mettre en place des supports à flasher ou bien un système avec 3 Picus de TMC et de solénoïdes puisque leur concentration visuelle est axée sur leur écran et non sur les racks.	Méthodes & Process		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23089	Situation potentiellement accidentogène en cas d'incendie : la sortie la plus proche pour un salarié/visiteur en fauteuil roulant se trouve en fond de cellule 3 par la rampe d'accès. Faire un accès PMR	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23090	Chandelles pas toutes de la même taille. Faire un état des lieux et reprendre si nécessaire les racks	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23091	De nombreux extincteurs se situent au milieu des racks sur le site. Essayer de trouver un moyen visuel afin qu'une personne ayant le besoin d'accéder à un extincteur puisse le faire le plus rapidement et facilement possible.	Méthodes & Process		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23092	Sens de circulation flou pour les préparateurs et caristes. Risque de collision. Traçage de flèches au sol se contredisant portant à croire qu'il y a un double sens de circulation alors que c'est à sens unique. Retirer une des flèches et faire un signalétique.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23093	Nombreuses cales en bois positionnées devant celles-ci à enlever également.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Circulation	M23008	Les étiquettes d'emplacements s'altèrent et deviennent de ce fait illisibles. Trouver une solution plus durable.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Hygiène et santé	M23011	Prolifération de mousse sur le côté gauche de l'espace pause extérieur ce qui amplifie le risque de glissade à cet endroit. Nettoyage nécessaire.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Visite du CSE du 09 février 2023	Incendie	M23020	Défaut sur la porte d'accès piéton N°7 : elle se ferme et s'ouvre difficilement. Risque de blessure liée à son utilisation	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Hygiène et santé	M23021	De nombreux racks de vetos conditionnés par MFC comportent plusieurs références que le personnel LSL de Machecoul doit dispatcher manuellement par la suite dans les différents emplacements correspondant. Travailler certains salariés demandent la possibilité de reprendre l'éveil musculaire notamment sur l'équipe de nuit. Un témoignage de la difficulté physique rencontrée lors de déchargement de container et de manutention en général, en particulier sur les VAF dont la notice précise aux alentours des 20 Kg.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 09 février 2023	Hygiène et santé	M23022		Méthodes & Process		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2022	Rangement et propreté	M22028	Remplacer les caisses bleues stockant le matériel vers le dispatch par du mobilier adapté ?	Exploitation		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2022	Circulation	M22030	Système antidérapant. Pourquoi dans ce sens ? Etudier un système pour limiter les chutes en cas de pluie	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite CSE du 22 août 2022	Rangement et propreté	M22048	Ancienne porte de gare AGV stockée dans la gare. A évacuer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite CSE du 17 novembre 2022	Bâtiment	M22028	Homogénéisation du parc chariot [Caméras, Lumières rouge, Poignée aide à la montée, Supports PTC, Portes documents, Tablier réglable en hauteur, Protection des roues]	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite CSE du 23 mai 2022	Hygiène et santé	M22020	Vérifier si les armoires ouvertes sont bien des armoires électrique. Si oui mettre en place une signalétique + mettre en rambarde	Exploitation		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Hygiène et santé	M22025	Etudier la mise en place de support balais sur le site	Maintenance & Travaux Neufs		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Rangement et propreté	M22031	Présence de déchets/matériel sur la droite du bâtiment [côté quai à face C3 C4 ?]	Exploitation		En cours
Visite CSE du 23 mai 2022	Bâtiment	M22046	Problème de réseaux téléphonique	Méthodes & Process		En cours
Visite CSE du 22 février 2022	Hygiène et santé	M22013	Etudier la qualité/fonctionnalité des scotch LSL utilisés	Exploitation		En cours
Visite du CSE du 09 février 2023	Bâtiment	M23014	Rince œil situé à l'extérieur de la salle de charge en cellule 1. Sa localisation peut constituer un danger grave en cas de projection d'acide dans les yeux : perte de temps et donc risque de séquelles permanentes, trébuchement, collision, etc...	Maintenance & Travaux Neufs		Annulé
Visite du CSE du 09 février 2023	Incendie	M23016	La porte coupe feu en allée 70 ne s'ouvre pas entièrement et déborde donc sur le passage chariot d'une grosse trentaine de centimètres.	Maintenance & Travaux Neufs		Annulé
Visite du CSE du 09 février 2023	Incendie	M23017	Manivelle d'ouverture manuelle de la porte pour l'accès pompier difficilement utilisable du fait de sa trop grande hauteur. Peut-être la création d'une petite plateforme en béton surélevée sécurisée afin de gagner en hauteur	Maintenance & Travaux Neufs		Annulé

**Plan d'action Blois**

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Service	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite du CSE du 27 avril 2023	Incendie	23004	Evacuer les stockages les long des bardages	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 27 avril 2023	Hygiène et santé	23005	Donner des surpantalons et des moufles pour les caristes pour cet hiver	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Hygiène et santé	23006	Réfectoire sale. A faire nettoyer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Hygiène et santé	23007	Sanitaire sale. A nettoyer + Rappel de la notion de civisme	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23008	Serveur informatique ouvert avec la clé dessus. Fermer et ranger les clés	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Hygiène et santé	23009	Mettre un affichage sur l'armoire électrique en cellule 1.	Méthodes & Process		Non commencé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Visite du CSE du 5 septembre 2023	Circulation	23010	Double fourche positionné sur le passage piéton vers les WC. À déplacer.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Circulation	23011	Filmeuse sur passage piéton en cellule 2. Risque accidentogène. À déplacer.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Circulation	23012	Retracer les passages piétons notamment, ainsi que les quais. Le traçage des sols en général est à prévoir.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23013	Chaussures de sécurité hors casiers dans le vestiaire. A ranger correctement.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23014	Palettes stockées sauvagement en allée 2. A ranger.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23015	Nombreux box de cartons réutilisables rempli de déchets. A nettoyer + communication à faire	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23016	Allées 4 : Plusieurs colis posés à même le sol. A stocker sur palette.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23017	Allée 20 : Plusieurs cases stockées sauvagement à même le sol. A ranger correctement.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23018	Sac poubelle dans le bureau des expéditions. A mettre sur un support adéquat.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23019	Palettes vides stockées sauvagement dans la zone réception en cellule 1 porte 55/54. A stocker dans un endroit dédié.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23020	Parking chariot agencé de manière anarchique. A redéfinir le stationnement des chariots.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Circulation	23021	Bloc clim qui fuit. A réparer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23022	De nombreux produits sont stockés hors cartons. Risque d'empoussièrement et de mélange de références. A stocker dans des cartons. Peut-être une procédure liée à la préparation à recevoir en	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23023	Espace pause extérieur : de nombreux mégots jonchent le sol. A nettoyer. Société externe ?	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23024	Ronces grimpantes devant la sortie de secours en cellule 2 vers le dispatch. A couper.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Hygiène et santé	23025	Mettre à jour l'affichage "sauveteur secouriste du travail + équipier première intervention" du fait des nombreux départs ( 5 personnes ) de ces derniers jours.	Méthodes & Process		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23026	Installer des porte-gobelets au-dessus des fontaines à eau et mettre à disposition des gobelets pour les salariés. Lors de notre visite les salariés n'en bénéficiaient pas.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23027	Pas de panneau d'affichage dédié au CSE. Il y a de la place pour en installer un.	RH		Non commencé
Visite du CSE du 27 avril 2023	Hygiène et santé	23002	Mettre en place une civière	Maintenance & Travaux Neufs		Annulé

### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

#### Plan d'action visite STV du 29/08/23 :

Date	Evènement	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Service	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite du 23 mai 2023	Hygiène et santé	S23035	Nettoyer le sol du réfectoire en cellule 4	Maintenance & Travaux Neufs	juin-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23040	Distributeurs à boisson sales cellule 1. A nettoyer	Maintenance & Travaux Neufs	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23041	Evier sale dans la salle de pause. A nettoyer	Maintenance & Travaux Neufs	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23043	Pile de 4 caisses bleues empilées entre la porte 1 et 2. A ranger	Exploitation	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23044	Présence d'une demi-palette de cartons de préparation de commandes vers le local sprinkler avec palette posée sur la palette de cartons et une caisse bleue. A ranger	Exploitation	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23045	Plusieurs cartons tombés entre les allées 2 et 3 entre les racks. Remettre la palette équilibrée	Exploitation	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23047	En 01 G 045 001 bout de palette cassée sur une palette de consommable. A évacuer	Exploitation	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23049	Vers la porte 15 balais et pelle non rangés. A ranger	Exploitation	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23051	Plus de verre dans le porte gobelet vers la fontaine à eau. A remplir	Maintenance & Travaux Neufs	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23054	4 piles de palettes perdues (pas très stable) non cerclées contre la zone réservée à la formation et au passage du caces 6. Stabiliser les piles de palette et les éloigner de la zone	Exploitation	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23055	Sol et micro-ondes sales en salle de pause de formation. Nettoyage à demander.	Maintenance & Travaux Neufs	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Circulation	S23056	Porte d'entrée salle de formation grande ouverte avec possibilité d'accès au site sans surveillance. Faire un rappel ?	Exploitation	sept-23	Terminé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23057	WC de la salle de formation à l'étage à nettoyer, présence de calcaire dans la cuvette	Maintenance & Travaux Neufs	sept-23	Terminé
Visite du 23 mai 2023	Hygiène et santé	S23029	Mettre les caches sur le rince œil de la salle de charge 1	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23039	Bout de bois qui bloque la porte coupe-feu piétonne entre la cellule 1 et 2. Remettre en conformité	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23042	Evacuer fourche et palette devant le bureau de la maintenance	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23046	En 01G 051 003 palette de cartons sales. A évacuer	Exploitation		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23048	Néons et balai posés à la sortie de la salle de charge cellule 2. A ranger	Exploitation		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Hygiène et santé	S23050	Prévoir de mettre une canne dans la zone réglementée. A étudier	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23052	Enlever la lambourde côté quai fer face à l'allée 64	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23053	Palette carton renversée en allée 80 G 016 002. Remettre en ordre	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23058	Une caisse bleue est posée par terre à l'entrée des bureaux des RH. A archiver	RH		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23059	Manque baguette de finition derrière le bureau de droite dans le bureau des RH. A mettre en place	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23060	Bout de Placoplatre posé sur une paroi dans le bureau des transports. A évacuer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23061	Palettes et bout de tôles posés à côté de la rampe porte 1 cellule 1. A évacuer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du 29 août 2023	Rangement et propreté	S23062	Porte 24 garde de boue de camion posé sur un côté. A évacuer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

**Plan d'action MCL du 14/09/23 :**

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Service	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite CSE du 23 mai 2022	Bâtiment	M22046	Problème de réseaux téléphonique	Méthodes & Process		En cours
Visite CSE du 22 août 2022	Rangement et propreté	M22048	Ancienne porte de gare AGV stockée dans la gare. A évacuer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite CSE du 17 novembre 2022	Bâtiment	M22028	Homogénéisation du parc chariot (Caméras, Lumières rouge, Poignée aide à la montée, Supports PTC, Portes documents, Tablier réglable en hauteur, Protection des roues)	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 25 mai 2023	Bâtiment	M23028	Réparer le lampadaire fortement penchée à l'extérieur vers la zone palarracks	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23043	Evier et des micro-ondes sales. A nettoyer régulièrement.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23044	Réfectoire et sols sales. A nettoyer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Bâtiment	M23045	Douche infirmerie radiateur fixé sous le chauffe-eau. Situation très dangereuse en cas de fuite. A changer de place	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23046	Toilettes au milieu de la cellule 1 sale + fuite au niveau du lave main. A nettoyer et à réparer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23047	Sac poubelle est posé à même le sol. A mettre dans une poubelle Le papier toilette est stocké devant les toilettes dans un sac poubelle. Trouver un stockage adapté.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23048	Bureau expédition. Divers cartons, papiers, caisses stockées par terre. Rangement à effectuer	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23049	Prise arrachée en cellule 2 sur un pilier côté quai. A refixer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23050	Garde corps RIA en cellule 4 entre quai et palrack régulièrement "tapé" par des chariots. Quelle en est la raison ? Circulation dense dû au fait de chargement/déchargement de containers et débord ?	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23051	Difficulté d'accéder à l'extincteur et RIA en cellule 1.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23052	Rambarde au milieu de la voie piétonne en cellule 1 côté gare AGV. A modifier ?	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23053	Rambarde au milieu du passage piéton en cellule 1 devant la sortie de secours. Fond de cellule. À déplacer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23054	Palettes en équilibre en allée 101. A stocker correctement.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23055	Planche clouée sur palettes retenue par les racks en allée 101. A évacuer.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23056	Évacuer les encombrants et les déchets en salle de formation.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Bâtiment	M23057	Vestiaire homme cellule 1 : Installer un bloc porte car la porte endommage inutilement le mur. Nettoyer globalement le vestiaire dans son intégralité car son état de propreté est largement insuffisant.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23058	Poubelle débordant à vider en cellule 1.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23059	Chariot 10 hors d'usage stocké sur les quais. Le stocker dans un endroit adapté comme la salle de charge en C3 et l'entourer de rubalise afin de l'identifier	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23060	Chandelle non emboîtée en allée 40 G006. Remettre	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23061	Pile de palette pour la préparation en cellule (2?) haute. Respecter les consignes de dépose des palettes par le craistes	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23062	Camion du technicien stationné sur la voie d'accès pompier. Voir quelle possibilité il existe pou lui permettre de travailler en dehors de la voie pompier Rappel à faire.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Bâtiment	M23063	Installer une porte sectionnelle automatique à la porte pompier de la gare AGV toujours ouverte	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23064	Gare AGV Carton coincé au niveau du bardage. A évacuer.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23065	GARE et entrepôt - Enlever l'affiche indiquant que la porte est sous alarme alors qu'elle ne l'est pas.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23066	Barrière posée derrière le dispatch en cellule 2 à stocker dans un endroit adapté.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23067	Dangerosité au niveau du dispatch lorsque tes divers chariots s'y arrêtent ( dans l'axe de la circulation ) et notamment les caces 5, puisque en travers du passage, pour que le cariste soit en face du chef d'équipe pour lui parler.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23068	Nettoyage général à effectuer au niveau de l'espace dispatch et notamment du mobilier. Poussière s'accumulant.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23069	Pièce d'un skydome et tige métallique posées depuis plusieurs jours sur la table. A évacuer.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23070	Espace pause extérieur. Les lames de la terrasse ayant été installées verticalement au lieu d'horizontalement, en cas de pluie il y a un risque de glissade. Mise en place peut-être d'un système d'adhésifs anti-dérapant à effectuer.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23071	Morceaux de palettes à évacuer à droite du bâtiment vers bassin de rétenu d'eau	Exploitation	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23072	Manque de points de fixation au sol au niveau de l'abri à vélo.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23073	Manque de béquilles sur le site. Besoin d'en commander des nouvelles ?	Exploitation	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23074	Hauteur de marche non réglementaire au niveau de l'escalier permettant d'accéder ou de quitter l'espace de pause extérieur.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23075	Terrasse de la zone de pause extérieure souillée par la cendre de cigarettes. Cendrier qui déborde. Terrasse à nettoyer et cendrier à vider	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23076	Panneau d'information pour les pompiers au niveau de la première colonne sèche sur le côté gauche du bâtiment illisible. Affichage à changer.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23077	Au niveau du parking, dangerosité dû à la circulation en double sens et à la vitesse. Les salariés circulant en vélo notamment ne se sentent pas en sécurité. Instaurer un sens unique de circulation à cet endroit et installer une signalétique à l'instar de St-Vulbas limitant la vitesse de circulation à 30 km/h sur le parking.	Exploitation	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23078	En salle de charge cellule 3, table inutilisée et bidon traînant par terre. A évacuer si aucune utilité sinon installer un système permettant leur rangement	Exploitation	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23079	Evacuation du rince œil en SDC 3 directement dans la dalle. Quand on l'actionne avec le pied, l'eau coule sur le pied. Installer un siphon afin de remédier à cela.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23080	Tracer un passage piéton afin d'accéder à pied à la salle de charge en cellule 3. Actuellement le passage naturel pour y accéder puisqu'au plus court et dans le prolongement du passage piéton actuel, est par l'entrée chariot.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23081	La porte coupe feu de la salle de charge en cellule 3 n'est pas indiquée par le marquage jaune et noir usité sur le site.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23082	Rince-œil situé à l'extérieur de la salle de charge en cellule 1. En cas de projection provoquant une cécité, une difficulté d'accéder à ce rince-œil semble évidente. Mettre un rince œil dans la salle de charge	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23083	Dans la salle de charge en cellule 1, palettes et cales en bois présentes. Retirer le combustibles de la salle	Exploitation	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23084	Trappe d'aération arrachée à l'extérieur de la salle de charge en cellule 1. A refixer.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23085	Fuite au niveau des batteries entreposées en salle de charge cellule 1. Il y a eu vraisemblablement des projections. A nettoyer et évacuer si les batteries sont défectueuses.	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23086	Rambarde posée en salle de charge cellule 1. Risque de chute. A stocker en sécurité dans un espace adapté.	Exploitation	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23087	Porte gobelet manquant vers la fontaine à eau en cellule 3. A installer	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Hygiène et santé	M23088	Réfléchir à limiter la manipulation excessive des PTC par les caristes pour valider la dépose de racks aux adresses. Actuellement ils doivent tout renseigner à la main. Pourquoi ne pas mettre en place des supports à flasher ou bien un système vocal ? Risque de TMS et de collisions puisque leur concentration visuelle est axée sur leur écran et non sur leur environnement.	Méthodes & Process	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23089	Situation potentiellement accidentogène en cas d'incendie : la sortie la plus proche pour un salarié/visiteur en fauteuil roulant se trouve en fond de cellule 3 par la rampe d'accès. Faire un accès PMR	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Rangement et propreté	M23090	Chandelles pas toutes de la même taille. Faire un état des lieux et reprendre si nécessaire les racks	Exploitation	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23091	De nombreux extincteurs se situent au milieu des racks sur le site. Essayer de trouver un moyen visuel afin qu'une personne ayant le besoin d'accéder à un extincteur puisse le faire le plus rapidement et facilement possible.	Méthodes & Process	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Circulation	M23092	Sens de circulation flou pour les préparateurs et caristes. Risque de collision. Traçage de flèches au sol se contredisant portant à croire qu'il y a un double sens de circulation alors que c'est à sens unique. Retirer une des flèches et faire un visuel claire	Maintenance & Travaux Neufs	Non commencé
Visite du CSE du 14 septembre 2023	Incendie	M23093	Nombreuses cales en bois positionnées devant celles-ci à enlever également.	Exploitation	Non commencé
Remontée du CSE du 14 septembre 2023		M23094	Difficultés au niveau de la communication avec les encadrants. Remontées d'infos compliquées voire inexistantes. Sentiment de ne pas être écoutés par ceux-ci. Situation qui perdure.	RH	Non commencé
Remontée du CSE du 14 septembre 2023		M23095	Palettes cassées en cellule 2 qui ne sont pas évacuées comme l'exige la procédure du fait d'une perte de temps trop importante estimée par les préparateurs en conséquence de la prime de productivité individuelle. Pourquoi ne pas affecter comme à St Vulbas un cariste, qui à un moment donné de la journée et badgé dans une activité non productive, évacuerai celles-ci ?	Exploitation	Non commencé

## Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

### Plan d'action Blois 22/09/23 :

Source	Thématique	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Service	Date de Mise en œuvre	Statut
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Hygiène et santé	23006	Réfectoire sale. A faire nettoyer	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Hygiène et santé	23007	Sanitaire sale. A nettoyer + Rappel de la notion de civisme	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23008	Serveur informatique ouvert avec la clé dessus. Fermer et ranger les clés	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Hygiène et santé	23009	Mettre un affichage sur l'armoire électrique en cellule 1.	Méthodes & Process		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Circulation	23010	Double fourche positionné sur le passage piéton vers les WC. À déplacer.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Circulation	23011	Filmeuse sur passage piéton en cellule 2. Risque accidentogène. À déplacer.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Circulation	23012	Retracer les passages piétons notamment, ainsi que les quais. Le traçage des sols en général est à prévoir.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23013	Chaussures de sécurité hors casiers dans le vestiaire. A ranger correctement.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23014	Palettes stockées sauvagement en allée 2. A ranger.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23015	Nombreux box de cartons réutilisables rempli de déchets. A nettoyer + communication à faire	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23016	Allées 4 : Plusieurs colis posés à même le sol. A stocker sur palette.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23017	Allée 20 : Plusieurs cases stockées sauvagement à même le sol. A ranger correctement.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23018	Sac poubelle dans le bureau des expéditions. A mettre sur un support adéquat.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23019	Palettes vides stockées sauvagement dans la zone réception en cellule 1 porte 55/54. A stocker dans un endroit dédié.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23020	Parking chariot agencé de manière anarchique. A redéfinir le stationnement des chariots.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Circulation	23021	Bloc clim qui fuit. A réparer.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23022	De nombreux produits sont stockés hors cartons. Risque d'empoussièrement et de mélange de références. A stocker dans des cartons. Peut-être une procédure liée à la préparation à recevoir en	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23023	Espace pause extérieur : de nombreux mégots jonchent le sol. A nettoyer. Société externe ?	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23024	Ronces grimpantes devant la sortie de secours en cellule 2 vers le dispatch. A couper.	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Hygiène et santé	23025	Mettre à jour l'affichage "sauveteur secouriste du travail + équipier première intervention" du fait des nombreux départs ( 5 personnes ) de ces derniers jours.	Méthodes & Process		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23026	Installer des porte-gobelets au-dessus des fontaines à eau et mettre à disposition des gobelets pour les salariés. Lors de notre visite les salariés n'en bénéficiaient pas.	Exploitation		Non commencé
Visite du CSE du 5 septembre 2023	Rangement et propreté	23027	Pas de panneau d'affichage dédié au CSE. Il y a de la place pour en installer un.	RH		Non commencé



### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

# INSPECTION SECURITÉ

## CADRE LÉGISLATIF

### PRINCIPES



- Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
- Selon les dispositions légales, le CSE « *procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail* » ([article L.2312-13 du Code du travail](#)). Cette fréquence d'inspection est au moins égale à celle des réunions santé, sécurité et conditions de travail (c'est-à-dire au moins 4 fois par an) ([article R. 2312-4 du Code du travail](#))
- Les membres du CSE doivent effectivement déterminer qui va effectuer une telle inspection. Un élu, des élus, accompagnés ou non de l'employeur, accompagnement du médecin du travail ou de la personne en entreprise référente en sécurité, les élus peuvent mettre en place l'inspection qu'ils veulent
- Conformément à la jurisprudence, les inspections sont effectuées **dans le cadre des heures de délégation** (Cassation, 17 février 1998, n°96.82.118), même dans le cas où elles ont lieu pendant une réunion plénière. En effet, ce temps sera déduit du temps de réunion.
- Si les réunions ou visites sont organisées à l'initiative de l'employeur, elles ne sont pas déduites du crédit d'heures mensuel, et sont payées comme du temps de travail ([article L. 2143-18 du Code du travail](#)).



### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

Les élus demandent que les lisses stockées en C4 devant de la salle de stockage de la maintenance soient sécurisé, il y a très peu de visibilité et donc un risque de collision entre des chariots.

La direction demande que lors des visites sécurités à Machecoul, les élus n'aillent pas dans le tunnel des AGV. Cela pourrait entrainer des dysfonctionnements ou des accidents.

La direction MFC demande à ce que les salariés de LSL ne pénètrent pas dans leur entreprise.

Les élus CFDT estiment que si les AGV sont la propriété de LSL, donc par conséquence les salariés de LSL sont autorisés à aller dans le tunnel en cas de problème de ceux-ci.

Lors des visites sécurités à Machecoul, les élus sont des salariés LSL, ils doivent avoir l'autorisation d'y aller.


Les élus font également remarquer à la direction, que la durée de déplacement à Machecoul a été trop courte. La direction s'en excuse, c'est dû au délai de réservation des billets d'avion, plus sont réservé à l'avance et mieux c'est.

Dans les missions de visite sécurité, les échanges avec les salariés sur leur bien-être et conditions de travail font partie des prérogatives des élus.


Lors de la dernière visite sécurité de STV, il y a eu des échanges entre certains élus. Ces derniers souhaitent que celles-ci se passent plus sereinement à l'avenir.

### 3. Planning DU.

## MISE À JOUR DOCUMENT UNIQUE - PLANNING



## MISE À JOUR DOCUMENT UNIQUE - PLANNING STV



## CADRAGE



- Moment pour comparer nos travaux respectifs suite à l'étude effectuée en amont
- Les échanges porteront uniquement sur les souhaits de modification du document unique actuel
- Si le travail en amont n'a pas été effectué par l'une des parties la réunion est reportée (en fonction des disponibilités de la responsable HSE et du calendrier de mise à jour du document)

#### 4. Retour livraison Babyfoot.

### LIVRAISON ENCOMBRANT - BABYFOOT

+ 11 % de coût pour une amélioration des conditions de travail

#### AVANT




Aucune protection à l'ouverture

Déchargement 100 % manuel

Temps de déchargement : 2h30-3h

#### APRÈS



+ Ouverture conteneur sécurisé

+ Déchargement à l'aide du chariot

+ Temps de déchargement : 1h

### LIVRAISON ENCOMBRANT - BABYFOOT



#### AVANT



Pose des babyfoots directement sur les racks

Temps de « palettisation » compris dans le temps de déchargement

#### APRÈS



Dépose des colis sur des palettes puis rack

- Manutention manuelle pour déposer des palettes et sur le palrack avant de déposer les babyfoots
- Cerclage des babyfoot conditionné par 3 avant stockage

Temps : 1h

## LIVRAISON

---

### LES AXES D'AMÉLIORATION - 2024

- Adaptation des colis afin d'optimiser le container
- Livraison sur palette – et non sur cale - afin de supprimer toute manutention
- Etude des livraisons trampolines et tapis de course

### 5. Avancement Travaux.

## TRAVAUX D'EXTENSION

---



Avancement des travaux :

- Clôture
- Terrassement
- Mise en place de la base vie
- Dépose auvent à partir du 16/10
- Pose des premiers poteaux 30/10



### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04


## BATIMENT EXISTANT

#### Actions terminées :

- Audit dallage
- Audit toiture
- Audit éclairage

#### Travaux en cours :

- Bureaux de la cellule 3
  - Reprise des faux plafond
  - Changement des éclairages
  - Changement de la faïence
  - Changement des équipements sanitaires
  - Modernisation CVC
  - Mise en place des gaines de désenfumage




#### A venir :

- Modification / ajout sur le réseau RIA : 16/10 (provisoire)
- Reprise des fissures / joints de sol : 16/10 (provisoire)
- Réparation toitures sur au rapport d'audit date en attente
- Bureaux de la cellule 4

### 6. Analyse AM/AT 2<sup>ème</sup> trimestre 2023.

## Analyse AT - 2023

#### Périmètre STV / MCL / BLO employé et intérimaire



57 % d'AT employé analysés



## Actions proposées dernières analyses

- **Douleur poignet - STV :**
  - **1 des causes identifiées :** Scotch pas entièrement coupé avec le cutter
    - Rappel de consignes sur l'ouverture d'un colis
    - Voir la victime afin d'essayer de trouver des axes d'amélioration pour améliorer sa productivité

## Communications – Juin 2023 – Août 2023

**24 informations  
HSE recap Hebdo**

**12 communications  
brief HSE**

**1 briefing HSE par  
équipe**

Sujet abordé : audit, accident, mise en sureté, incendie, travaux, circulation  
entrepôt, port de charge, ouverture colis, rangement...

### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04


Date	Evènement	N°	Actions / mesures de prévention/protection	Service	Date de Mise en œuvre	Statut
07/03/2022	Douleur dos rotation torse	SAT22003	Mise en place de brief HSE avec consigne selon les besoins	Méthodes & Process	sept-23	Terminé
31/05/2022	Douleur déchargement	SAT22006	Mettre en place une formation plus importante	Méthodes & Process	juin-23	Terminé
23/06/2022	Douleur Epaule changement batterie	SAT22008	Refaire les formation process + ATEX	Maintenance & Travaux Neufs	avr-23	Terminé
28/06/2022	Chute en rangeant le convoyeur	SAT22010	Revoir le MO déchargement pour ajouter des consignes d'utilisation convoyeur / installation du poste, rangement palette avant le retrait du convoyeur, nettoyage, supervisée par le contrôleur. Et intégrer à la formation	Réception	juin-23	Terminé
03/03/2023	Douleur au dos suite à un choc de la cabine au sol	SAT23001	Communication sur l'importance de faire le tour de son chariot avant prise de poste et de signaler toute anomalies immédiatement	Méthodes & Process	mars-23	Terminé
03/03/2023	Douleur dos choc cabine sol	SAT23002	Maintenance du chariot concerné 32	Maintenance & Travaux Neufs	mars-23	Terminé
03/03/2023	Douleur poignet port colis	SAT23006	Revoir l'implantation afin de mettre en premier les colis volumineux/tourd afin qu'il se trouve en début de préparation	Gestion des stocks	juin-23	Terminé
03/03/2023	Douleur poignet port colis	SAT23007	Mettre en place un suivi / traitement des colis réceptionné qui ne respectent pas le cahier des charges	Réception	juin-23	Terminé
09/03/2023	Douleur cheville en remontant dans le chariot	SAT23008	Faire un rappel de consigne sur les bonnes pratiques (3 points d'appuis, ne pas se précipiter...)	Méthodes & Process	avr-23	Terminé
29/06/2023	Douleur au poignet en tirant sur le rabat d'un carton	SAT23010	Rappel de consignes sur l'ouverture d'un colis	Méthodes & Process	sept-23	Terminé
29/06/2023	Douleur au poignet en tirant sur le rabat d'un carton	SAT23011	Voir la victime afin d'essayer de trouver des axes d'amélioration pour améliorer sa productivité	Exploitation	sept-23	Terminé
20/12/2023	Douleur dos récupérerait carton poubelle	SAT23005	Mise en place d'une aide pour débloquer les cartons au fond d'une poubelle	Méthodes & Process	mars-23	Terminé
11/04/2022	Douleur cervicale	SAT22005	Mise en place de support pour cariste/G2i	Méthodes & Process		Stand by
24/05/2022	Blocage pied sous fourche lors cassage rack	MAT22002	Revoir le mode opératoire de cassage des palrack	Méthodes & Process		Non commencé
21/06/2022	Oublie de mise en place pont - chute chariot	MAT22003	Affichage visuel sur le quai de chargement pour rappeler de mettre le pont	Méthodes & Process		Non commencé
13/07/2022	Douleur lors du scotchage de colis haut	SAT22011	Pencher le carton pour les scotcher, truc et astuce ?	Méthodes & Process		Non commencé
30/09/2022	Douleur dos port planche	MAT22005	Formation Geste & posture	Méthodes & Process		Non commencé
06/03/2023	Chute plain pied colis au sol	SAT23003	rappel consigne et mise dans module formation interdit de mettre un colis dans sa cabine au sol	Méthodes & Process		Non commencé
07/03/2023	Choc avec pont niveleur	SAT23004	Prévoir une action de maintenance des ponts	Maintenance & Travaux Neufs		Non commencé
07/02/2022	Déplacement	SAT22001	Remise en place de l'éveil musculaire / Formation gestes et postures	Méthodes & Process		En cours
07/03/2022	Douleur dos rotation torse	SAT22004	Réfléchir aux consignes de dépliage des palettes de préparation de commande (Comment garantir que le carton soit toujours à l'avant de la palette)	Méthodes & Process		En cours
19/05/2022	Heurt homme palette/chariot	MAT22001	Revoir la process pour limiter la Co-activité piéton/chariot dû à la pose de l'étiquette de pesée à quai	Méthodes & Process		En cours
31/05/2022	Douleur déchargement	SAT22007	Effectuer des rotations de postes (dans le conteneur et montage palette). Géré par le contrôleur + formalisation du process	Réception		En cours
23/06/2022	Douleur Epaule changement batterie	SAT22009	Achat d'un second TUGGER pour changement des batteries	Maintenance & Travaux Neufs		En cours
04/07/2022	Déchargement Vélo	MAT22004	Mise en place de poignée sur le petit côté	Exploitation		En cours
03/10/2022	Douleur lors du scotchage LSL garantie	SAT22012	Recherche de fournisseur pour un changement de scotch, puis phase de test	Maintenance & Travaux Neufs		En cours
02/05/2023	Douleur au genou en rotation pour une dépose de pièce	SAT23009	Rappel des consignes de rotation et dépose des produits	Méthodes & Process		En cours
13/10/2022 19/10/2022	Chute de hauteur déchargement	MAT22006	Livraison palette	Exploitation		En cours
01/03/2022	Heurt de chariot	SAT22002	Mise en place de circulation à sens unique dans les allées	Maintenance & Travaux Neufs		Annulé

**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04



Communication des indicateurs mensuels STV :

## NOMBRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE




**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**  
Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## **PARTIES DU CORPS TOUCHÉES PAR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE**




## NATURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## NOMBRE DE JOURS D'ARRÊT DE TRAVAIL SUITE À UN ACCIDENT DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE




**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## COÛT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

Total 2023\* : 5 252 €

Total 2022 : 8 986 €




## DÉTAILS DES ACCIDENTS

### ■ Accidents du site de STV :

- Douleur à l'épaule suite à un prélèvement d'un colis, au moment de le poser sur sa palette

### Communication des indicateurs mensuels MCL :


## PARTIES DU CORPS TOUCHÉES PAR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE





**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**  
Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## **CAUSES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE**






**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04


## COÛT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

Total 2023 : 652€





## NOMBRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SITE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE






**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## NOMBRE DE JOURS D'ARRÊT DE TRAVAIL SUITE À UN ACCIDENT DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE





## DÉTAILS DES ACCIDENTS

### ■ Accidents du site de MCL :

➤ **Aucun depuis le dernier CSE**

#### Communication des indicateurs mensuels Blois :

Il y a eu aucun accident du travail sur le site de Blois depuis la dernière réunion CSE sécurité du mois de juin.

#### 7. Bilan absentéisme 2<sup>ème</sup> trimestre 2023.

### ABSENTEISME 2<sup>ème</sup> trimestre 2023

	Heures effectives	L-Abs injustifiées	L-Abs justifiée non payé	L-Accident de trajet	L-Accident du travail	L-Arret maladie	L-Décès	L-Enfant malade
AVRIL	22811,65	62,50	25,60	280,00	209,35	1498,00	28,00	49,00
MAI	19948,57	84,00	76,23	322,00	161,00	2042,42	49,00	21,00
JUIN	26480,98	7,00	53,20	154,00	154,00	2666,52	28,00	14,00
CUMUL	69241,20	153,50	155,03	756,00	524,35	6206,94	105,00	84,00

69 241 h travaillées  
8 248 h d'absences dont 75,5 % en Maladie


% ABSENTEISME = 10,61 %

Absences < 1% : Enfant malade - Enfant malade/hopital non rémunéré - Décès - Retard - Déménagement - Naissance - Congés sans solde - Enfant hospitalisé

**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## ABSENTEISME 2<sup>ème</sup> trimestre 2023



69 241 h travaillées  
8 248 h d'absences dont 75,5 % en Maladie

% ABSENTÉISME = 10,61 %

## Rappel : ABSENTEISME 2022

285 338 h travaillées  
45 790 h d'absences dont 61,52 % en Maladie

% ABSENTÉISME = 13,83 %

	H. Absences	H. Théoriques	% Abs
TRIM 1	11 690,00	87 106,45	13 %
TRIM 2	10 392,00	86 648,73	12 %
TRIM 3	11 529,00	77 130,97	15 %
TRIM 4	12 178,00	80 240,48	15 %
<b>TOTAL</b>	<b>45 789,00</b>	<b>331 126,63</b>	<b>13,83%</b>



### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## **8. Retour sur le nettoyage des sanitaires, locaux et entrepôt par l'entreprise MENSET : congé Liamine.**

MENSET - ÉTÉ 2023

# CONGÉS DE L'AGENT TITULAIRE



Lorsque le titulaire du poste est en congés MENSET doit le remplacer

### **Avant congés**

- 1 semaine de binôme (avec le remplaçant) pour prendre connaissance du site et des missions

### **Pendant congés**

- Qualité de la prestation et respects des règles du site n'ont pas été au rendez-vous
- Des rappels ont été fait durant cette période

### **Après congés :**

- Le resp. de secteur a été reçu par le resp. Maintenance pour bilan estival le 05/09
- Le resp. de la société Menset reçu par le resp. Maintenance pour appuyer de nouveau le message le 12/09
- MENSET présente ses excuses pour le désagrément et s'engage à mieux suivre le personnel remplaçant lors de prochaine période d'absence de l'agent titulaire du poste

## **9. Quel sera le rôle d'Eléna dans la démarche RSE chez LSL.**

Eléna est alternante, elle épaulera Virginie Lequy (Référente RSE LSL) sur les sujets qui stagne et qui ont du mal à avancer.

Elle aidera également à conduire les projets BREEAM, BiodiverCity pour la construction du site d'Autrèche.

Les élus demandent un retour sur les analyses de l'air faites par l'entreprise Tredy.

## **10. Bilan canicule 2023 : AM/AT, malaise, mesures mises en place.**

### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## Contexte

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés notamment au regard des conditions de température.

L'employeur est tenu de mettre en place une organisation et des moyens adaptés aux situations d'exposition aux épisodes de fortes chaleur

- ✓ Intégrer au document unique d'évaluation des risques les risques liés aux ambiances thermiques – (Article R4121-1)
- ✓ Mettre gratuitement à disposition des salariés de l'eau fraîche, à proximité des lieux de travail et en quantité suffisante
- ✓ Mettre en place une ventilation des locaux de travail fournir aux salariés des moyens de protection contre les fortes chaleurs et/ou de rafraîchissement
- ✓ Suivant les recommandations du plan canicule, l'employeur doit, si possible, prendre des précautions pour réorganiser le temps du travail au sein de son entreprise

## Moyen de prévention

- **Fontaine à eau** tempérée et fraîche à disposition + mise à disposition de boisson fraîche (bouteille)
- **Possibilité d'avoir** une bouteille d'eau qui ferme sur le chariot
- **Aménagement des horaires** pour la formation
- **Temps de pause** supplémentaire
- Des **brumisateurs** sont à disposition au dispatch
- Autorisation de porter des **débardeurs** ainsi que des **pantacourts**
- **Douche à disposition** en dehors du temps de travail
- **Climatisation / ventilateur et aération** des locaux
- Rappel de consigne faite (recap hebdo + brief équipe) :
  - **Buvez régulièrement de l'eau**, même si vous ne ressentez pas la soif ! Vous pouvez avoir une bouteille d'eau qui ferme sur votre chariot.
  - **Soyez vigilant** à votre santé et à celle de vos collègues.
  - Prenez vos pauses à **l'ombre ou dans des lieux frais / Douche à disposition** en dehors du temps de travail
  - Des **brumisateurs** sont à votre disposition au dispatch.
  - Vous êtes autorisé à porter des **débardeurs** ainsi que des **pantacourts**



### Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

## Bilan évènement malaise

→ 5 (7<sup>en</sup> 2022) évènements en rapport à des malaises, vertiges de Juin à Août, 5 jours d'absence

→ 2 (5<sup>en</sup> 2022) évènements en rapport à des malaises, maux de tête de Mars à Mai, 8 jours d'absence

### **11. Moyen de transport sur Blois d'une personne qui ne se sent pas bien et ne pouvant pas se déplacer : brancard, chaise roulante comme à STV ou autre ?**

BLOIS - OCTOBRE 2023

## PRISE EN CHARGE VICTIME

- Trousse de secours au dispatch
- 1 Sauveteur Secouriste de Travail par équipe (formation personnel à venir)
- Pas d'espace pour installer une infirmerie à l'instar de MCL ou STV (non obligatoire)
- Dans le cas d'un personne ne pouvant se déplacer, selon la situation :
  - Soit l'aider à se déplacer à 1 ou 2
  - Soit la prendre en charge sur place
  - Soit réaliser un dégagement d'urgence si un danger est présent

**Il serait important qu'une chaise roulante comme celle qui se trouve dans les infirmeries de STV et MCL, soit à disposition sur le site de Blois. Celle-ci pouvant être entreposé dans le vestiaire femmes actuel.**

**Le transport d'une personne faisant un malaise est plus approprié avec cette chaise roulante que maintenu par deux personnes.**

**Sur le site de Blois il n'y a même pas un brancard à disposition des SST pour pouvoir transporté une victime non traumatisé.**



**Logistique Sports et Loisirs – Site de Saint Vulbas**

Allée des Peupliers – 01150 ST VULBAS - TEL : 04 74 46 24 00 – FAX : 04 74 46 24 04

**La séance est levée à 12h11**

**La Secrétaire  
Sandra MONNERY**

**Le Président  
Frédéric GRASSART**