




Questions du syndicat Cgt
pour la réunion trimestrielle du CSSCT
du 20 MARS 2019



1. **Caniveaux** : Nous demandons de remettre en état les caniveaux en béton devant la zone copeaux du B1.

PTS : **Cahier des charges en cours (goudron).**

2. **Fuite d'eau** : Nous demandons de réparer la fuite d'eau des toilettes des femmes dans le local des syndicats.

PTS : **Nous n'étions pas informés. En cours de réparation.**

3. **Chauffage** : Nous demandons un relevé de température des sondes de chauffage.

PTS : **Les températures sont régulièrement surveillées au moins 17° relevé sur les sondes. Si un secteur pose problème, nous le signaler immédiatement.**

4. **Douches** : Nous demandons de réparer la pression d'eau froide dans le vestiaire femme 6B1, et de faire une vérification de toutes les autres douches.

PTS : **Soldé.**

5. **Toilettes Bistadio** : Nous demandons de réparer les trois toilettes hors service au Bistadio, ainsi que tous les autres dans l'entreprise.

PTS : **Soldé.**

6. **Rideau d'air chaud** : Nous demandons d'installer un rideau d'air chaud sur le SAS, préparation compresseur couloir H au montage C8.C9.

7. **PTS** : **Pas prévu.**

8. Aire de repos : Nous demandons d'améliorer l'air de repos au montage C8.C9.

PTS : **Prévu mais retard pris avec l'installation du pole vissage.**

9. Règlement intérieur CSSCT : Nous demandons la mise en place du règlement intérieur du CSSCT.

RH : **En cours de réalisation par les membres de la CSSCT.**

10. Robot préparation bielles pistons : Nous demandons de sécuriser la zone de rechargement de la pose des circlips bielles pistons qui se trouve dans l'allée des caristes.

PTS / HSE : **Ce point a été vu lors de l'implantation, une barrière amovible sera installée à cet endroit pour permettre aux opérateurs de fermer l'accès aux caristes le temps du chargement des circlips.**

11. Fiche de sécurité : Nous demandons de mettre des fiches de sécurité sur toute les machines de l'usine.

HSE : **Il n'est pas prévu d'ajouter des documents à chaque poste de travail. Une information sera diffusée sur les machines à café.**

12. Arbres a cames : Nous demandons de revoir le serrage des mors, pointes, pions de l'OP 51, West 1 et 2.

UOU : **Après vérification, ce point n'a pas de lien avec les différentes initiatives en cours sur ces machines.**