



CSE du 24/07/2025

Programmation moteur/jour Mois d'aout :

C8/C9 = 30
C10/C11/C13/XC13 = 174
TOTAL : 204

PR / CKD (Tous types) Mois d'aout :

Arbres à cames : 0
Vilebrequins : 0
Culasses : 0
Bielles : 0
Blocs : 0

MOTEURS DELIBERES Fin juin :

3 160 moteurs

VOLUME TOTAL Fin juin 2025 :

16 258 moteurs

TRANSPORTS SPÉCIAUX juillet :

20 000 €

TOTAL :

157 045 €

INFORMATIONS DIRECTION

Intérimaires :

Au 30 juin 2025 il y avait 237 intérimaires.

Intéressement :

A ce jour, la prime d'intéressement 2025 s'élève à 512 €.

Production 2025 :

Le prévisionnel est de 36 616 moteurs pour l'année 2025.

XC13

Pour commencer, la direction nous a fait une petite remarque concernant notre mail envoyé à M BLAISE et après avoir débattu 30mn sur le fait que la Task Force a été mis en place pour mettre la faute ou pas sur le dos des salariés de FPT Bourbon Lancy, la direction nous a enfin présenté un bilan complet des problèmes rencontrés sur le XC13 .

Synthèse Task Force XC13 – CSE du 24/07/25

8 KAIZEN ouverts pour les défauts en garantie/réseau :

→ Casse vilebrequins

Root-cause en cours d'identification – Modification de certains paramètres du processus et certains paramètres du plan pièce (traitement thermique induction, four, redressage-rectification)

→ Pression circuit eau élevé : Joint de culasse/serrage culasse **Clos**

Nouveau joint de culasse et nouvelle procédure de serrage des vis culasse (Short)

→ Grippage bielles **Clos**

Nouveaux ½ coussinets et nouvelle procédure de serrage (Short)

→ Fuite eau (LdR) par douilles injecteurs XC13

Nouvelle procédure de serrage des douilles et nouveau moyen de contrôle (Préparation culasses)

→ Moteurs bruyants (jeux aux basculeurs)

Nécessite des nouveaux équipements pour assurer la qualité des réglages en ligne (Closed 2 – amélioration des 4 stations de réglage pour Oct'25)

→ Problèmes serrages

Nécessite des investissements pour des encodeurs sur les visseuses (Short – Closed 1, Closed 2 – Dressing – prévu Fin 2025/Début 2026)

→ Problèmes des connections/câbles

Nécessite des modifications du produit (connecteurs) et des contrôles supplémentaires (9 connecteurs - Closed 1 et Closed 2)

→ Fuite Gaz par le FLAP

Nécessite la modification de l'outillage de prélèvement et modification du produit (Pin) (Ligne BRDM)

Des modifications vont être faites à la mini ligne HELLER des culasses dues à une modification du brut.

Prochain CSE Ordinaires :

CSE ordinaire le 28 août 2025 à 9h.

Une force
à vos côtés

Questions CGT

Accord relatif à l'emploi des séniors :

Nous vous demandons de poursuivre la négociation concernant la mise en place d'un accord relatif à l'emploi des salariés séniors.

Rép. Secrétaire CSE : «**Nous attendons le calendrier du central pour continuer les négociations.**»

Intempérie du 25 juin :

A combien s'élève le cout des travaux de remise en état ?

Rép. Direction : «**A ce jour, nous avons une estimation de 273 000€.**»

Avez-vous prévu des aménagements ou des travaux complémentaires pour mieux protéger le site face aux changements climatiques ?

Rép. Direction : «**Nous allons mettre en place des plaques de polycarbonate pour remplacer les verrières sur les 3 travées du bâtiment A1.**»

Ligne principale culasses :

Suite aux révélations que nous vous avons transmises concernant des ouvriers contraints de travailler alors que des travaux de sécurisations du toit étaient en cours juste au-dessus, nous vous demandons :

Quelles suites ont été données à ces faits et quelles actions la direction a-t-elle prise envers les responsables impliqués ?

Rép.Direction : «**Nous avons fait un rappel à l'ordre des consignes envers les responsables impliqués.**»

Des consignes claires ont-elles été diffusées pour éviter qu'une telle prise de risque ne soit imposée à l'avenir ?

Rép.Direction : «**un protocole sera défini et une seule personne sera habilitée à donner un accord de reprise et ce sera le directeur.**»

Pour notre direction, la production est plus importante que votre sécurité, les responsables seront toujours couverts et n'auront aucune sanction.

Quant à vous, prenez garde au photographe compulsif car le moindre faux pas peut vous engager dans une procédure disciplinaire.

Accord télétravail :

Nous vous demandons de nous présenter un bilan détaillé et chiffré de l'accord télétravail :

-Le nombre exact de salariés concernés par service et catégorie professionnelle.

Rép.Direction : «85 personnes ont été concernées par le télétravail que ce soit régulier ou occasionnel.»

-La fréquence moyenne de télétravail pratiquée : nombre de jours par semaine ou par mois et répartition par salarié.

Rép.Direction : «1 à 3 jours par semaine.»

-un retour qualitatif sur les impacts : conditions et charges de travail, égalité pro, droit à la déconnexion.

Rép.Direction : «nous n'avons aucune remontée négative.»

-difficultés remontées par les salariés ou managers ainsi que les éventuelles actions correctives envisagées par la direction.

Rép.Direction : «nous vous donnerons une date pour une nouvelle négociation en septembre.»

Travaux du mois d'aout :

Nous vous demandons de nous présenter les travaux du mois d'aout.

Une présentation a été faite lors du CSE, la CGT demandera un bilan afin de vérifier si tous les travaux ont été réalisés.

Cadeaux de Noël :

Nous vous demandons de maintenir le cadeau de Noël pour les enfants des salariés jusqu'à la fin de leurs études.

Rép.Secretaire CSE : «Je prends note de votre demande mais au vu du nombre d'enfant, le budgétiser sera compliqué.»

Le syndicat CGT FPT souhaite à tous les salariés ainsi qu'à leur famille de bons congés payés d'été !!!

La CGT

Le 24 juillet 2025