

# Etude de définition d'une stratégie de gestion durable des bassins du Salat et du Volp (09, 31)

Etat des lieux et diagnostic

Fiches ouvrages (barrages et seuils transversaux)




Code Ouvrage: SSY073A  
ROE: ROE85103

NOM: Seuil du Justale

**Localisation** COMMUNE: FIGAROL

Coordonnées (Lambert 93) X: 530369 Y: 6221480

Cours d'eau: Ruisseau de la Justale



dscf4022



Observations:

Description: Gué muni de 2 buses

Usage principal:

Fonction: Stabilisation du profil en long

Hauteur (en cm): 0 Classe 1 à 49cm

Partie mobile: Absence d'organe manoeuvrable

#### Transit sédimentaire

Comblement de la retenue: Retenue entièrement comblée

Impact sur le transport solide: Faible (banc non vgt et transit naturel ou géré par ouverture de l'ouvrage)

#### Continuité écologique

Montaison: Franchissable

Liste 2 (L214-17): NON

Dévalaison: Franchissable

#### Désordres observés sur l'ouvrage

RAS

Impact des désordres: Péréinité non compromise


Code Ouvrage: SSY073B  
ROE: ROE85104

NOM: Seuil du moulin d'Aliots

**Localisation** COMMUNE: FIGAROL

Coordonnées (Lambert 93) X: 530437 Y: 6221567

Cours d'eau: Ruisseau de la Justale



dscf4045



Observations:

**Description:** seuil en empiérement maçonné

Usage principal: Aucun

Fonction: Répartition des débits entre le cours d'eau et la dérivation

Hauteur (en cm): 110 Classe 100 à 149 c

Partie mobile: Absence d'organe manoeuvrable

#### Transit sédimentaire

Comblement de la retenue: Retenue entièrement comblée

Impact sur le transport solide: Faible (banc non vgt et transit naturel ou géré par ouverture de l'ouvrage)

#### Continuité écologique

Liste 2 (L214-17): NON

Montaison: Difficilement franchissable

Dévalaison: Franchissable

#### Désordres observés sur l'ouvrage

Destruction du parement aval, érosion en aval rive gauche

Impact des désordres: Pérenité modérément compromise

Code Ouvrage: SSY073C


NOM: xxx avec SSY073A

ROE:

**Localisation** COMMUNE: FIGAROL

Coordonnées (Lambert 93) X: 530377 Y: 6221475

Cours d'eau: Ruisseau de la Justale



dscf4023



**Observations:** Situé en amont du gué

**Description:** Seuil en enrochement libre

**Usage principal:** Aucun

**Fonction:** Stabilisation du profil en long

**Hauteur (en cm):** 0 **Classe:** 50 à 99cm

**Partie mobile:** Absence d'organe manoeuvrable

#### Transit sédimentaire

**Comblement de la retenue:** Retenue entièrement comblée

**Impact sur le transport solide:** Impact nul (transparent)

#### Continuité écologique

Liste 2 (L214-17): NON

**Montaison:** Franchissable selon les conditions

**Dévalaison:** Franchissable

#### Désordres observés sur l'ouvrage

Destructuration

**Impact des désordres:** Pérenité modérément compromise