

Cartographie des désordres sur la Roya - Intempéries du 02 octobre 2020



RD6204 - Entrée tunnel du col de Tende PR37+500 à 38+500
Commune de Tende
Absence de soutènement et de chaussée **33**



RD6204 PR 35+430 à 35+640
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 210 m
Absence de soutènement et de chaussée **32**



RD6204 - PR 30+730 OA60
Pont sur le ravin
Commune de Tende
Portée : 8 m (mais brèche d'environ 144m) - Absence de soutènement et de chaussée **30**



RD6204 - PR 28+722 OA56
Pont du Bourg Neuf
Commune de Tende
Breche : 30 à 40 m
Ouvrage détruit **29**



RD91 PR 12+0 à 12+350
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 200m **41**



RD6204 PR 34+460 à 34+700
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 240 m
Absence de soutènement et de chaussée **31**



RD6204 PR 27+100 à 27+150
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 50 m
Absence de soutènement - 1 voie de circulation **27**



RD6204 - PR 27+464 OA55
Pont des 14 Arches
Commune de Tende
Longueur sinistrée : environ 23 m
Ouvrage détruit **28**



RD91 PR 9+800 à 10+50
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 50m
Absence de chaussée et de soutènement **40**



RD91 PR 1+15 à 1+145
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 130 m
Absence de chaussée et de soutènement **38**




RD6204 PR 22+0 à 22+350
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 190 m
Absence de soutènement et de chaussée sur 3 zones **24**



RD6204 PR 22+870 à 22+900
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 30 m
Absence de soutènement et de chaussée **25**



RD91 PR 1+900 à 2+300
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 150m
Absence de chaussée et de soutènement **39**



RD91 PR 1+15 à 1+145
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 130 m
Absence de chaussée et de soutènement **38**



RD6204 PR 23+450 à 23+760
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 130 m
Absence de soutènement - 1 voie de circulation **26**



RD6204 PR 23+450 à 23+760
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 130 m
Absence de soutènement - 1 voie de circulation **26**



RD40 PR 3+600 à 3+650
Commune de Saorge
Longueur sinistrée : 50 m **34**



RD42 PR 0+622 OA10
Pont du torrent de la Ceva
Commune de Fontan
Inspection SOA réalisée en 2016 **35**



RD6204 PR 21+0 à 21+280
Commune de Fontan
Longueur sinistrée : 60 m
Absence de soutènement et de chaussée sur 3 zones **22**



RD43 PR 0+020 OA10
Pont sur la Roya
Commune de Tende
Inspection Socotec réalisée en 2019 **37**



RD40 PR 4+100 à 4+500
Commune de Saorge
Longueur sinistrée : 300 m **35**



RD6204 PR 15+415 OA31
Pont du Cairros
Commune de Saorge
Portée : 23 mètres
Absence de chaussée à l'arrière de la culée RG **15**



RD6204 PR 20+550 à 20+610
Commune de Fontan
Longueur sinistrée : 60 m
Absence de soutènement et de chaussée sur 2 zones **21**



RD6204 PR 21+550 à 21+970
Commune de Tende
Longueur sinistrée : 320 m
Absence de soutènement et de chaussée sur 5 zones **23**



RD6204 PR 19+150 à 18+900
Commune de Fontan
Longueur sinistrée : 400 m
Absence de soutènement et de chaussée sur 6 zones **19**



RD40 PR 5+480 à 5+520
Commune de Saorge
Longueur sinistrée : 40 m **36**



RD6204 PR 15+130 à 15+230
Commune de Saorge
Longueur sinistrée : environ 100m
Absence de soutènement et de chaussée **14**



RD6204 PR 18+370 OA33
Pont de la Ceva
Commune de Fontan
Portée : 8.80 mètres
Absence d'ouvrage et de soutènement **17**



RD6204 PR 16+180 OA32
Pont d'Ambo
Commune de Saorge
Portée : 23 mètres
Absence d'ouvrage et de chaussée à l'arrière de la culée RG **16**



RD6204 PR 18+450 à 18+900
Commune de Fontan
Longueur sinistrée : 220 m
Absence de soutènement et de chaussée sur 3 zones **18**



RD6204 PR 12+050 à 12+250
Commune de Saorge
Réalisation d'une piste provisoire en cours
Longueur sinistrée : environ 200m
Absence de soutènement et de chaussée **11**



RD6204 PR 12+050 à 12+250
Commune de Saorge
Réalisation d'une piste provisoire en cours
Longueur sinistrée : environ 200m
Absence de soutènement et de chaussée **11**



RD6204 PR 11+400 à 11+700
Communes de Saorge et de Brail sur Roya
Réalisation d'une piste provisoire en cours
Longueur sinistrée : environ 300m
Absence de soutènement et de chaussée **10**



RD138 PR 0+010 à 0+070 OA27 (ex RD6204)
Pont de la Bendola sur la RD138
Commune de Saorge
Portée : 23 mètres
Chaussée dégradée et absence de remplissage de l'ouvrage - Réparé par remplissage de la voûte
Absence de soutènement **12**



RD6204 PR 14+760 à 14+850
Commune de Saorge
Longueur sinistrée : 100m
Absence de soutènement : 1 voie de circulation **13**



RD6204 PR 6+500 à 6+600
Commune de Brail sur Roya
Longueur sinistrée : environ 100m
Absence de soutènement : 1 voie de circulation **5**



RD6204 PR 12+050 à 12+250
Commune de Saorge
Réalisation d'une piste provisoire en cours
Longueur sinistrée : environ 200m
Absence de soutènement et de chaussée **11**



RD6204 PR 5+400 à 5+600
Démolition de l'aire du Perthus
Commune de Brail sur Roya
Longueur sinistrée : environ 150m **4**



RD6204 PR 7+200 à 7+300
Commune de Brail sur Roya
Longueur sinistrée : environ 100m
sous-cavement de chaussée - ballastage pour passage dur 1 voie de circulation **7**



RD6204 PR 10+500 à 10+570
Commune de Brail sur Roya
Longueur sinistrée : environ 70m
Absence de soutènement : 1 voie de circulation **8**



RD6204 PR 10+690 à 10+890
Commune de Brail sur Roya
Longueur sinistrée : environ 200m
Absence de soutènement et de chaussée **9**



RD6204 PR 5+415 OA16
Pont du Perthus
Commune de Brail sur Roya
Portée : 66 m - Largeur 9.70 m - 3 travées **3**



RD6204 PR 5+415 OA16
Pont du Perthus
Commune de Brail sur Roya
Portée : 66 m - Largeur 9.70 m - 3 travées **3**



RD6204 PR 4+40 à 4+50
Commune de Brail sur Roya
Longueur sinistrée : environ 10m
Absence de soutènement : 1 voie de circulation **2**



RD6204 PR 6+900 à 7+115
Commune de Brail sur Roya
Longueur sinistrée : environ 215m
Absence de soutènement : 1 voie de circulation **6**



RD6204 PR 3+600 à 3+700
Commune de Brail sur Roya
Longueur sinistrée : environ 100m
Soutènement - Chaussée - Dispositifs de retenue **1**



LEGENDE

- Tunnel
 - inférieure à 300 m
 - supérieure à 300 m
- Vieilles routes
- Borçage
 - PR
 - PRD
- Routes
 - Routes départementales
 - Chaussée RD - RD neuve
 - Communes
 - Département
- Point endommagé ou détruit
- Section endommagée
- Vieilles routes
- Piste DFCI retenue pour accéder à l'Italie
- Intervention/chantier identifié
- Intervention/chantier en cours
- Intervention/chantier terminé