

	Nichoirs dans la forêt de la Pierre Attelée
N° nicheur	Observations lors de la sortie du : 10 mars 2016
1	Bon état déjà nettoyé- entrée un peu grande, à changer-trop haut
2	Trop haut, caoutchouc à changer-à rattacher-couvercle à revoir
3	Trop haut- toit à réparer : partie droite ne tient plus.
4	Trop large- toit à ré agraffer - caoutchouc à revoir
5	Ouverture assez grande
6	Trou sur le toit ( à changer) planchette mise en attente
7	Façade abîmée : changée
7 bis	Trop haut - changement de façade
8	Mal placé : on le change d'arbre,
9	Gêné par une branche de chêne vert : scier la branche- changer l'ouverture
10	Habité par mésange charbonnière - ouverture agrandie à changer
11	Porte changée
12	RAS - trou un peu grand
13	Pose d'un nichoir neuf
14	Habité chouette hulotte
15	Changement d'ouverture
16	Nid en construction - toit à réparer - changement façade
17	Pas trouvé
18	Pose d'un nichoir neuf
19	Tombé - non remplacé
20	Pose d'un nichoir neuf
21	Pose d'une façade
22	Tombé - non remplacé
23	Plus de toit : à changer
01H	Type Hibou - A refixer - trop haut