

Rapport de visite sur le Rhodon du 02 Mars 2017

Je me suis rendu sur le Rhodon cet après-midi vers 14h30, en partant de la buse d'où l'eau traitée de la station est rejetée.

Le rejet était clair. Mais au pied de la buse, j'ai constaté des plaques de « mousses » prises dans les ronces. Cette mousse était absente lundi (voir aussi photos prises par la mairie du Mesnil mardi).



Photo 1 : sortie du rejet de la STEP

En descendant vers l'aval, de nombreux amas de cette même mousse étaient piégés par des embâcles.



Photo 2 : prise en amont de la partie busée du Rhodon. (Mousse présente sur environ 7 mètres).

Le constat est encore plus flagrant à l'aval de la partie busée du Rhodon :



Photo 3 : sortie de la partie busée du Rhodon

A noter, la première victime (connue) de cette pollution, une Mésange huppée, engluée dans cette mousse :



Photo 4 : sortie de la partie busée du Rhodon



