

**Association Carcavélo**

c/o Mobius

9, bd Marcou

11000 Carcassonne

Carcassonne, le 21 juin 2023

mel:contact@carcavelo.org

**A l'attention de : Mme la Directrice  
Office de Tourisme de Carcassonne**

**Objet : voie verte/ GR 36/ véloroute V80 aux entrées de Carcassonne**

Madame la Directrice,

L'association Carcavélo promeut les mobilités actives (vélo et marche) au quotidien, ainsi qu'au niveau touristique.

Nous avons de nombreuses remontées négatives depuis plus d'un mois, tant de piétons que de cyclistes, concernant l'absence d'aménagement et d'entretien de la partie carcassonnaise du chemin de halage (véloroute V80, et GR 36 sur sa partie est). Les photos, ci jointes, prises le 21 juin le démontrent. Cela est d'autant plus dommageable que cela fait partie des parcours proposés par l'Office de Tourisme sur l'application Carcassonne Interactive.

Sur ce sujet, nous avons déjà alerté la mairie, le Conseil Départemental, ainsi que Voie Navigable de France en 2022, et fait des propositions .


Une signalétique (incomplète) a été mise en place, dans la traversée de Carcassonne, suite à nos propositions, mais nous ne pouvons que déplorer, en ce mois de Juin, que la situation se soit encore dégradée en 2023 en matière d'entretien et surtout de sécurité.

A l'heure, où le tourisme à vélo et de randonnée à pied se développe, et est amené à se renforcer dans les années à venir, nous constatons que l'image donnée par la ville de Carcassonne, pour l'accueil de ce public, n'est malheureusement pas bonne.

L'association Carcavélo souhaite que des mesures soient prises, et est à disposition, pour amener son expertise d'usage afin que la traversée d'Est en Ouest soit vécue comme une expérience agréable et non pas comme mauvais moment.

Veillez agréer, Madame la Directrice , l'expression de nos respectueuses salutations.

Pour l'association Carcavélo  
Patrick Fayolle, secrétaire



Copie : M le maire de Carcassonne

**Etat des lieux partie Est du chemin de halage  
entre l'écluse St Jean et le pont SNCF  
Photos prises le 21 juin 2023**



Trous plus ou moins signalés, existants depuis le début de l'année (et non traités pendant la période de vidange du canal), et qui s'agrandissent à chaque pluie conséquente.



Largeur de circulation environ 50-60 cm de large, 2 vélos (ou un vélo et un piéton) ne se croisent plus ; pour ceux qui viennent des bords d'Aude, bas côté déchaussé et dans un état lamentable ( à noter que ce passage, fait partie du circuit « entre nature et patrimoine » proposé sur Carcassonne Interactive).



Présence côté droits d'orties  
( les enfants sont particulièrement exposés)



Présence côté gauche de ronces