


Les capitelles ou cabanes de Calvisson



Sous l'égide de l'association APROMICAV
Avec le soutien de
la COMMUNE de CALVISSON

Rédigé par Samantha TREUIL



Association **APROMICAV**

19, avenue de Lattre de

Tassigny

30420 Calvisson

SOMMAIRE

Avant propos Page 5

Introduction Page 7

SITUATION DES CAPITELLES :

La Fontaine du Coucou et de la Liquière Page 8

La Queyrolle Page 13

Panafieu Page 14

Artillon Page 17

Le Puech de Jourdan

et le Puech du Rouge Page 17

Valcaude Page 18

Le Roc de Gachone et Cante-Perdrix Page 20

Mainteau Page 21

Itinéraire balisé (Chemin des Laines et

Chemin en balcon de la Liquière) Page 22

Avant Propos

L'APROMICAV, Association pour la Protection et la Mise en Valeur de Calvisson et de la Vaunage, a souhaité recenser les capitelles ou cabanes, de la commune de Calvisson afin de rendre hommage à ces agriculteurs, à ces bergers qui travaillant sur les sols pauvres et caillouteux de nos collines, ont élevé ces constructions en pierre sèche, témoignage des siècles qui nous précèdent .

Il nous a paru important d'effectuer le recensement le plus exhaustif possible dont vous trouverez un aperçu dans les pages qui suivent.

Dans la présente brochure, nous avons repéré les capitelles situées près de la Fontaine du Coucou, sur le chemin en balcon de la Liquière et à proximité du Chemin des Laines afin de permettre une découverte de ces constructions singulières.

L'intégralité des capitelles recensées à ce jour, soit 54, avec leurs coordonnées GPS seront transmises au Maire de Calvisson afin d'apporter notre modeste contribution à la mémoire et à l'histoire du village. Qu'il me soit permis de remercier la Municipalité de Calvisson, sans qui ce document n'aurait pu être imprimé, et de rendre hommage à plusieurs des membres de notre association.

Tout d'abord à Lucien FROMENTAL qui a restauré ou construit avec amour et compétence plusieurs capitelles et qui nous a guidé dans notre recherche pour les localiser.

A Jean-Paul ROUSSEL et à Samantha TREUIL à qui j'ai fait subir des marches éprouvantes au travers des « bartas » à la recherche de nos anciens.

Enfin merci à cette dernière d'avoir réalisé ce document avec application, persévérance et intérêt.

Le Président de l'APROMICAV
Alain AVESQUE

Introduction

Les capitelles sont les témoins du passé.

Un passé où la pierre sèche structurait et agrémentait le paysage de la garrigue calvissonnaise occupée alors par les activités agraires de l'élevage, de la vigne et de l'olivier. Au XIX^{ème} siècle, les agriculteurs utilisaient les pierres récupérées lors de l'épierrement de leurs champs de culture pour y bâtir de « petites maisons des garrigues ». Grâce à elles, ils pouvaient stocker leurs provisions et leurs récoltes, remiser les outils et se protéger des intempéries.

Selon les régions, ces petits édifices portent le nom de « bories » ou, comme chez nous, de « capitelles » ou encore de « cabanes ».

Construites en pierres sèches (c'est-à-dire sans liant), elles s'élèvent grâce à la technique de la voûte à encorbellement : les pierres du bâtiment, en assises concentriques, se referment progressivement en leur centre et sont fermées par une dalle massive. Elles sont aujourd'hui les témoins de techniques ancestrales qui tendent à disparaître.

Les capitelles témoignent de l'une des plus belles architectures populaires du domaine occitan. Ce précieux patrimoine mérite ainsi d'être sauvegardé pour sa valeur architecturale, son intérêt archéologique et historique et pour ses qualités esthétiques.

C'est pour éviter leur disparition et faire renaître les « cabanes de pierres sèches » que nous travaillons à la redécouverte et à la mise en valeur de ce patrimoine rural.

Partez à la (re)découverte de cet incroyable univers agraire riche d'un savoir faire traditionnel.



LES CAPITELLES DE LA FONTAINE DU COUCOU ET DE LA LIQUIERE

Nous avons recensé 1 abri et 21 capitelles près de la Fontaine du Coucou et de la Liquière



L'abri au dessous de la
Fontaine du Coucou

Propriété : Privée

Caractéristique : Bon état, restauré

Localisation : En dessous de la
Fontaine du Coucou

1

Propriété : Communale

Caractéristique : Bon état,
restaurée par Lucien
FROMENTAL

Localisation : Au dessus de la
Fontaine du Coucou, au pied
du chemin en balcon de la
Liquière



2



Propriété : Communale

Caractéristique : Détruite

Localisation : Au dessus du chemin en balcon de la Liquière, dans virage

3

Propriété : Communale

Caractéristique : Très mauvais état

Localisation : Au bord du chemin en balcon de la Liquière



4

Propriété : Communale

Caractéristique : Mauvais état

Localisation : Au bord du chemin en balcon de la Liquière



5



Propriété : Communale

Caractéristique : Capitelle triple.

Très bon état, restaurée par Lucien FROMENTAL

Localisation : Au bord du chemin en balcon de la Liquière


Coordonnées GPS :

6

Deuxième photo de la capitelle triple (cf. ci-dessus).
Vue des trois entrées



7



Propriété : Communale

Caractéristique : Très bon état

Localisation : Au dessus du chemin en balcon de la Liquière

8

Propriété : Privée

Caractéristique : Capielle à double entrée. Excellent état, restaurée

Localisation : Jalu (clos de Farel)



Propriété : Privée


Caractéristique : Construite à la fin du XXème siècle par le propriétaire actuel. Excellent état

Localisation : Jalu (clos de Farel)

Propriété : Communale

Caractéristique : Bon état, entourée de végétation (chênes kermès, ronces, genets...)

Localisation : A l'Ouest de la vigie des pompiers





Propriété : Communale

Caractéristique : Bon état

Localisation : Au Nord du chemin en balcon de la Liquière

Propriété : Communale

Caractéristique : Bon état, entourée de broussailles (chênes kermès, ronces, pains d'Alep...)

Localisation : Au dessus du croisement du chemin en balcon de la Liquière, à proximité de la Fontaine du Coucour



Propriété : Communale

Caractéristique : Mauvais état

Localisation : Au Sud du Chemin des Laines, dans un champ au Sud de Maruéjols



LES CAPITELLES DE LA QUEYROLLE

Nous avons recensé 4 capitelles près de La Queyrolle



Propriété : Privée

Caractéristique : Bon état

Localisation : En bordure d'un champ,
située à l'Est du mas d'Escattes

LES CAPITELLES DE PANAFIEU

Nous avons recensé 17 capitelles près de Panafieu



Propriété : Communale


Caractéristique : Bon état

Localisation : A mi-pente de
La colline de Panafieu, à
l'Ouest du chemin amenant
à la Fontaine du Coucou

Propriété : Communale

Caractéristique : Double
capitelle, en assez bon état

Localisation : En contrebas,
Côté Ouest du sommet de
Panafieu, située en haut de
a petite vallée séparant
les deux replis de la colline




Propriété : Privée

Caractéristique : Large construction, ancienne bergerie ?
...Seuls les murs côté Est subsistent. Remarquable qualité de construction.

Mauvais état.

Localisation : A proximité du sommet de Panafieu, côté Ouest



Propriété : Communale

Caractéristique : Assez bon état


Localisation : Au Sud de Panafieu, proche du col qui sépare la colline de celle d'Artillon

Propriété : Communale

Caractéristique : Mauvais état

Localisation : A l'Ouest de la précédente





Propriété : Communale.

Caractéristique : Mauvais état.

Localisation : Au Sud-ouest et en bordure de Panafieu, au dessus du mazet de Salager.

Propriété : Communale

Caractéristique : Mauvais état.
Mais belle construction

Localisation : Au milieu des chênes kermès, au Sud-ouest de Panafieu ; au Nord de la précédente (à mi-pente)



Propriété : Communale

Caractéristique : Très mauvais état, transformée en affût (par Les chasseurs) ?

Localisation : Côté Sud-ouest de Panafieu, sur la crête ; au Nord-ouest de la précédente.
Face à la carrière de Calvisson



LA CAPITELLE D'ARTILLON

Nous avons recensé 1 capitelle près d'Artillon

Propriété : Communale

Caractéristique : En très mauvais état

Localisation : Au Sud d'Artillon, à mi-pente



LES CAPITELLES DU PUECH DE JOURDAN ET DU PUECH DU ROUGE

Nous avons recensé 1 capitelle dans chaque Puech



Propriété : Privée

Caractéristique : Mauvais état, taille des pierres plus Volumineuse que celle observée sur les autres capitelles

Localisation : A l'Est du Puech de Jourdan

LES CAPITELLES

DE VALCAUDE

Nous avons recensé 4 capitelles près du Valcaude

Propriété : Communale

Caractéristique : Bon état.
Envahie par la végétation

Localisation : Entre
Valcaude (à l'Ouest) et le
chemin de crête qui
domine Valcaude (à l'Est)



Propriété : Privée

Caractéristique : Assez bon
état. Capitelle intégrée à un
mur et de faible hauteur

Localisation : A l'Est de
Valcaude et au Sud du
territoire occupé par la
Manade du Roc



Propriété : Privée

Caractéristique : Assez bon état.
De faible dimension.

Localisation : A quelques
Dizaines de mètres au
Sud-ouest de la précédente

Propriété : Privée

Caractéristique : Très bon état
(mais partie Ouest quelque
peu dégradée) ;

Localisation : Au Sud-est de
Valcaude, au bas de la vallée ;
dans l'enclos de la Manade du
Roc



LES CAPITELLES DU ROC DE GACHONE ET DE CANTE-PERDRIX

Nous avons recensé 2 capitelles dans chacun des deux sites

Propriété : Privée

Caractéristique : Très bon état ;
envahie par la végétation

Localisation : Au bas du
chemin goudronné qui amène
au Roc de Gachone



Propriété : Privée

Caractéristique : Mauvais état

Localisation : Au Sud de Cante-
Perdrix ; à proximité et à l'Ouest
de la carrière

LA CAPITELLE DE MAINTEAU

Nous avons recensé 1 capitelle à Mainteau




Propriété : Privée

Caractéristique : Mauvais état. Intérieur
crépi et de forme arrondie.

Localisation : A mi-chemin du chemin
de crête qui domine le Bois de
Mainteau

ITINÉRAIRE BALISÉ

LE CHEMIN DES LAINES ET LE CHEMIN EN BALCON DE LA LIQUIÈRE



Se référer aux capitelles numérotées pages : 6, 7 et 8

Chemin des Laines et
Chemin en balcon de la Liquière



Capitelles



CALVISSON

(superficie 2897 ha)

