

RUTA SANTA CATALINA

Parc de Sa Feixina



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 4 m de ancho y 2,20 m de ancho libre. Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón tipo "panot" que no dificulta la deambulaci3n, vados rebajados con se1alizaci3n podot3ctil en cruce entre Feixina y c/ d'Ann3bal.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homog3neo con se1alizaci3n podot3ctil en los vados rebajados. Presencia de 3rboles sin rejilla y de 5 cm aprox. de profundidad. Se aconseja a las personas con discapacidad visual a ir acompa1adas debido a la presencia de un carril bici sin se1alizaci3n accesible en un tramo de acera en la que comparten espacio los viandantes y los ciclistas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de se1al3tica que indique la direcci3n de los puntos de inter3s tur3stico y/o edificio de inter3s p3blico cercanos. Panel iconogr3fico con los servicios del parque, as3 como actividades permitidas o no permitidas.

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

Carrer d'Anníbal



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 3 m de ancho en el lado derecho (2 m de ancho libre) y de 3 m de ancho en el lado izquierdo (1,80 m de ancho libre).

Calle de velocidad limitada a 30 Km/h.

Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón tipo "panot" que no dificulta la deambulación, vados rebajados en cruces con c/ de Pou i Feixina sin señalización podotáctil. Imbornal en acera derecha: 0,15m de ancho, 0,02m hueco orificios

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo. Señalización podotáctil en algunos de los vados rebajados. Presencia de árboles sin rejilla y de mobiliario urbano en los laterales (contenedores, farolas, etc).

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

MERCAT DE SANTA CATALINA



DATOS PRÁCTICOS

Plaça Navegació s/n 07013 Palma de Mallorca

Tel: 971 730 710

Email: info@mercatdesantacatalina.com

Web: mercatdesantacatalina.com

Horario:
Lunes a sábado de 7h a 17h

INFORMACIÓN GENERAL

El Mercado municipal de Santa Catalina se encuentra ubicado en la barriada de Palma del mismo nombre, tradicionalmente una zona de pescadores al encontrarse muy cerca del mar, junto al puerto de la ciudad y el Paseo Marítimo.

Sus especialidades son: Pescado, marisco, congelados, carne, especialidades gastronómicas, embutidos, quesos, fruta, verdura, flores y plantas, encurtidos, aceitunas, vinoteca, bares, panaderías y pastelerías. También existen otros servicios como talleres de cocina y mercado exterior de ropa los martes y sábados.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

Se accede al mercado por las cuatro esquinas del edificio, y tres de ellas son accesibles para usuarios de silla de ruedas mediante las propias aceras en pendiente. La entrada a la Plaça de la Navegació tiene dos peldaños.

INTERIOR



El pavimento es de baldosas antideslizantes.

Los pasillos tipo son de 2,90 m o 2,63 m de ancho, aunque algunos se pueden estrechar hasta 1,30 m. En algunos pasillos hay bares con taburetes, pero siempre queda espacio suficiente para pasar. En los pasillos se encuentran rejillas con huecos de 2cm.

ASEO ADAPTADO

Dispone de aseo reservado para usuarios en silla de ruedas. Se accede a través de una pequeña rampa antideslizante de 69 cm de largo y 1,09 m de ancho con 14% de pendiente.

Sigue una puerta corredera con paso libre de 72 cm. Hay un timbre para solicitar su uso y hay siempre alguien disponible para abrir. Dimensiones del aseo: 1,48 m de ancho y 2,25 m de profundidad. No se puede inscribir \varnothing 1,50 m. Altura del inodoro de 47 cm y del lavabo de 82 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

En las esquinas de entrada hay pavimento con señalización podotáctil, pero no en el interior del mercado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

En horas punta puede haber bastante ruido. No hay bucle magnético.

Carrer Pou – Carrer Fàbrica



Las imágenes se encuentran en orden (izquierda a derecha), a cada cruce le corresponde una imagen

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 1,90 m de ancho en el lado derecho (1,35 m de ancho libre) y de 1,90 m de ancho en el lado izquierdo. Pavimento de piedra que no dificulta la deambulación pero con obstáculos frecuentes como farolas o vehículos subidos a la acera que dificultan el paso de una persona con problemas de movilidad.

- Cruce Pou/Anníbal: pavimento podotàctil, aceras rebajadas
- Cruce Pou/Pursiana: aceras rebajadas, no pavimento podotàctil
- Cruce Pou/Fàbrica: cambio de pavimento (c/ Fàbrica es peatonal), aceras al mismo nivel que pavimento c/ Fàbrica

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo con aceras rebajadas y señalización podotàctil variable en función del cruce. Obstáculos frecuentes como farolas o vehículos subidos a la acera que dificultan el paso de una persona con problemas de visibilidad.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

Carrer Fàbrica



ACCESIBILIDAD FÍSICA

- **Tipo de vía:** · Peatonal

- **Ancho vía:** · 13,90m

- **Ancho libre**

· Lateral derecho: 2,30m

· Lateral izquierdo: 2,20m

· Paso central: 3,00m

- **Pavimento**

· En ligera pendiente lateral (descendiente desde la fachada derecha hacia dos tercios del ancho de la calle)

- Imbornales: NO

- Bolardos: NO

- Alcorques

· Zócalo: NO

Existencia de mobiliario urbano tal como bancos y maceteros prefabricados de hormigón.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo homogéneo y regular pero con alcorques sin rejilla que pueden dificultar la deambulaci3n para personas de con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de se1al3tica que indique la direcci3n de los puntos de inter3s tur3stico y/o edificio de inter3s p3blico cercano.

Carrer Cotoner



Las im3genes se encuentran en orden (izquierda a derecha), a cada cruce le corresponde una imagen

ACCESIBILIDAD F3SICA

Tramo vehicular sin restricciones, con ambas aceras de 3 m de ancho (1,80 m de ancho libre). Pavimento de piedra que no dificulta la deambulaci3n pero con obst3culos frecuentes como farolas que dificultan el paso de una persona con problemas de movilidad.

- cruce con c/ Fàbrica (peatonal): cambio de pavimento
 - cruce con c/ Pursiana: acera rebajada, no pavimento podotàctil
 - cruce con c/ d'Annibal: acera rebajada, pavimento podotàctil en paso de peatones
 - cruce con c/ La Barrera de Baix, c/ Dameto: acera rebajada, no pavimento podotàctil, bolardos (palos metálicos)
- Zonas en que el pavimento es irregular.
- cruce con c/ Bayarte: bolardos, ancho libre puntual acera izquierda (señal): 1,35 m, aceras semirrebajadas
 - cruce con c/ Sant Magí: aceras rebajadas, cambio de pavimento (c/ Sant Magí) (foto 8141), pavimento podotàctil en pasos de peatones

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo con aceras rebajadas pero sin señalización podotàctil en muchas de ellas. Obstáculos frecuentes como farolas, bolardos o árboles sin rejilla que dificultan el paso de una persona con discapacidad visual. Bastante material de mobiliario de diferentes restaurantes.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

Carrer de Sant Magí



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 5,30 m de ancho en el lado derecho (3,50 m de ancho libre pues han pintado un carril bici) y de 2,35 m en el lado izquierdo. Vados rebajados y bolardos en la acera derecha, frente a la Iglesia.

A partir de la plaza de la iglesia la acera pasa a ser en el lado derecho de 2,20 m de ancho y de 2,35 en el izquierdo. Habiendo obstáculos como señales, basuras o algún escalón que sobresale.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo con aceras rebajadas, y con pavimento podotáctil en el paso de peatones de la acera derecha y sin él en el de la acera izquierda. Se aconseja que la persona con discapacidad visual vaya con acompañante debido a la presencia de carril bici en un tramo de la acera que debe compartir los viandantes y los ciclistas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

Carrer del Molins de Migjorn



ACCESIBILIDAD FÍSICA

-**Tipo de vía:** Peatonal/Vehicular (acceso restringido)

-**Ancho vía:** 7,20m

-**Ancho libre**

Lateral derecho: 2,70m

Lateral izquierdo: 2,70m

(palmera y control paso vehículos en zona central – bolardos tipo poste metálico en fachadas)

Pavimento

Empedrado irregular, resbaladizo cuando está mojado

Imbornales: Sí (huecos de 4,5x4,5cm)

Bolardos: Sí

Alcorques

Zócalo: Sí

Nivelado: NO

Rejilla: NO

Mobiliario urbano: NO

Observaciones

Calle en pendiente ascendente hacia Plaza del Vapor


ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo empedrado irregular, resbaladizo cuando está mojado que puede dificultar la deambulación para personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercano.

Plaça del Vapor



ACCESIBILIDAD FÍSICA

-**Tipo de vía:** Peatonal/Vehicular (acceso restringido)

-**Ancho vía:** ·Variable

-**Pavimento**

Empedrado irregular, resbaladizo cuando mojado

Imbornales: Sí (huecos de 4,5x4,5cm)

Bolardos: NO

Alcorques y jardineras

Zócalo: Sí

Nivelado / Rejilla: NO

-**Mobiliario urbano:** farolas, papeleras, aparcamiento bicis

-**Observaciones:** la plaza se estrecha y se convierte en calle en la zona de mirador. Aparecen dos aceras a ambos lados de dicho tramo, de difícil acceso para personas con movilidad reducida, pero se puede seguir paseando por la zona central al tratarse de una zona peatonal con acceso restringido a vehículos.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo empedrado irregular y resbaladizo cuando está mojado que puede dificultar la deambulaci3n para personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de se~al3tica que indique la direcci3n de los puntos de inter3s tur3stico y/o edificio de inter3s p3blico cercano.

Acceso a carrer Molí d'en Garleta por Plaça Vapor



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Para acceder a la c/ Molí d'en Garleta desde la plaça del vapor existen dos opciones:

- 1- c/ Cabrinetty y c/ Hams
- 2- c/ Terror

-Tipo de vía: Peatonal/Vehicular (acceso restringido)

-Ancho vía

- 1-c/ Terror: variable, punto estrecho 3,70 m.
- 2-c/ Cabrinetty: 9,90m

-Ancho libre

- 1- c/ Terror: variable
- 2- c/ Cabrinetty
acera derecha: 1,90m, acera izquierda: 1,20m
paso central: 6,80m

Las aceras no son accesibles para personas con movilidad reducida, pero al tratarse de una zona con circulación restringida a vehículos se puede pasear por el centro de la vía. Aunque el pavimento es irregular al tratarse de piedra tipo lajas.

Pavimento: -Empedrado irregular, resbaladizo cuando está mojado

Imbornales: Sí

Bolardos: NO

Alcorques: 1- c/ Terror: NO / 2- c/ Cabrinetty (acera derecha)

Zócalo: NO

Nivelado: NO

Rejilla: NO

Mobiliario urbano: NO

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo empedrado irregular y resbaladizo cuando está mojado que puede dificultar la deambulaci3n para personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de se~al3tica que indique la direcci3n de los puntos de inter3s tur3stico y/o edificio de inter3s p3blico cercano.

Carrer Hams



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo semipeatonal con restricciones (acceso vehículos sólo vecinos), de 5,50 m de ancho. Imbornal de dimensiones 50x70 cm, orificios de 2,5cm. Acceso como continuación de c/ Cotoner mediante escaleras, acceso para personas con movilidad reducida por plaza Vapor.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo sin aceras y sin señalización podotáctil. Escaleras en acceso a c/ Cotoner.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

Carrer del Molí d'en Garleta



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo semipeatonal con restricciones (acceso vehículos sólo vecinos), de ancho variable. Imbornal de dimensiones 50x210 cm, orificios de 2,5cm. Vados rebajados.

- Acceso como continuación de c/ Cotoner mediante escaleras.
- Salida a c/ Sant Magí mediante escaleras.
- Acera rebajada, bolardos y cambio de pavimento en salida a c/ Sant Magí.
- Acceso personas con movilidad reducida por plaza Vapor - c/ Hams

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo, pavimento pétreo tipo lajas con aceras rebajadas pero sin señalización podotáctil. Existencia de escaleras y de vehículos puntuales que pueden dificultar el paso de una persona con discapacidad visual.

C/ Moruna rampa lateral con obstáculo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.